# ООО «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»

# АГРЕГАТ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ ВЫСОКОСТЕБЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ИПО-4,5-02

(базовая модель)

**ЮВ-49.00.00.000-02 ИЭ** Инструкция по эксплуатации Паспорт **ЮВ-49.00.00.000-02** ПС



Россия г. Зерноград 2022

#### ВНИМАНИЕ!

- 1. При операциях соединения отсоединения следите, чтобы люди не находились между трактором и агрегатом.
- 2. Завод обращает внимание на возможность небольших расхождений между описанием и устройством отдельных сборочных единиц и деталей вследствие последующего совершенствования конструкции.

За поломки, вызванные неправильной сборкой и эксплуатацией агрегата потребителем, изготовитель ответственности не несёт.

# СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Введение	4
2	Общие сведения	4
3	Технические данные	4
4	Устройство и работа составных частей агрегата	5
5	Подготовка к работе	6
6	Требования безопасности	6
7	Транспортирование	7
8	Правила хранения	7
9	Комплектность	9
10	Гарантии изготовителя	10
11	Свидетельство о приемке	10
12	Гарантийный талон	11

# Предприятие-изготовитель:

ООО "Южный ветер"

347740 г. Зерноград Ростовской обл., ул. Шукшина 1 «д». тел. (86359) 42-1-30 факс (86359) 35-9-19

#### 1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения устройства, правил сборки, регулировки, эксплуатации, транспортирования и хранения агрегата для измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур ИПО-4,5-02 (далее по тексту агрегат).
  - 1.2 Способ агрегатирования прицепной.
- 1.3 При встречающихся по ходу текста терминами «правый» и «левый» ориентируйтесь по ходу агрегата, если смотреть сзади агрегата лицом к нему.

#### 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агрегат ИПО-4,5-02 предназначен для заваливания, деформирования и измельчения послеуборочных пожнивных остатков высокостебельных сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник, кукуруза и др.

2.1 Агрегат для измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур ИПО-4,5-02

Год выпуска	
Заводской номер	

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Технические данные агрегата приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

№ п/п	Наименование показателя	Значение
3.1	ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ	ИПО-4,5-02
3.1.1	Производительность агрегата за 1 час основного времени, га/ч	4,25,4
3.1.2	Рабочая скорость, км/ч	912
3.1.3	Транспортная скорость, км/ч	до 15
3.1.4	Масса, кг	до 1500
3.1.5	Рабочая ширина захвата, м	до 4,5
3.1.6	Габаритные размеры; мм	
	в рабочем положении	
	-длина	2900
	-ширина	6000
	-высота	1100
	в транспортном положении	
	-длина	6700
	-ширина	1970
	-высота	2150
3.1.7	Дорожный просвет, не менее, мм	350
3.2	ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ	
3.2.1	Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев	12
3.2.2	Срок службы, не менее, лет	8

## 4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ АГРЕГАТА

4.1. Агрегат для измельчения пожнивных остатков высокостебельных культур ИПО-4,5-02состоит из следующих основных узлов (см. рис. 4.1):



1 — сница транспортная; 2 — рама; 3 — сница; 4 — рамка опорная; 5 — колесо опорное; 6 — гидроцилиндр ГЦ-75x200; 7 — ножевой барабан; 8 — стакан. Рис. 4.1 Устройство ИПО-4,5-02

- 4.2 Агрегат представляет ножевой барабан 7 (рис. 4.1.), установленный на раме 2 на подшипниках. Агрегат поставляется потребителю в полусобранном состоянии, по узлам.
- 4.3. Все узлы агрегата цельносварные. Узлы соединяются между собой быстросъемными пальцами, и болтами, что позволяет легко и быстро разобрать и собрать агрегат.
- 4.4. Центральная рама представляет собой цельносварную конструкцию с приваренными к ней проушинами и кронштейнами.
- 4.5. Опорные колеса устанавливаются на опорную рамку 4, которая посредством пальцев крепится к раме.
- 4.6. Конструкция опорной рамки позволяет при помощи гидросистемы трактора переводить агрегат из транспортного положения в рабочее, и обеспечить надежную фиксацию агрегата в транспортном положении.
- 4.7. По раме проходят трубы гидросистемы, при этом, для обеспечения беспрепятственной разборки, трубопроводы и штуцера гидроцилиндра соединены рукавами высокого давления, гидроцилиндр установлен на проушинах центральной рамы, а шток соединен с проушинами, приваренными к опорной рамке. Приемный штуцер гидросистемы соединяется РВД с напорным штуцером гидросистемы трактора.
- 4.8. Управление гидросистемой производится механизатором из кабины трактора.

# 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1. Перед началом работы необходимо расфиксировать гидроцилиндр, посредством гидросистемы трактора перевести агрегат в рабочее положение, затем зафиксировать опорную рамку в рабочем положении цепью.
- 5.2. Перевести сницу в рабочее положение. Для этого необходимо расфиксировать крюк 1 (рис.5.2) удерживаемый пальцем 2 и опустить сницу пока она не примет горизонтальное положение. Зафиксировать растяжку сницы 3 пальцем 2.
- 5.3. Во избежание повреждения опорных колес пожнивными остатками следует отсоединить колеса 5 от опорной рамки и закрепить их на раме в специальных стаканах 8 (рис. 5.1).
  - 5.4. Агрегат готов к работе.





Рис. 5.1. Вид агрегата в рабочем положении.



1 – крюк; 2 – палец; 3 – растяжка.

Рис. 5.2 Сница в рабочем положении

#### 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 6.1 При погрузке (разгрузке) строповку производите за специально указанные места, обозначенные манипуляционными знаками (в виде цепочки). Запрещается производить строповку агрегата в собранном виде.
  - 6.2 Для предупреждения несчастных случаев и поломки не разрешается:
  - 6.2.1 Находиться во время работы и транспортировки на агрегате.
  - 6.2.2 Находиться в зоне поворотной полосы агрегата.
- 6.2.3. Ездить на больших скоростях и делать крутые повороты. Не допускать повороты менее 20 метров!
- 6.2.4 Транспортировать агрегат по дорогам общего пользования с незафиксированным гидроцилиндром.
  - 6.2.5. Транспортировать агрегат в рабочем положении по твердым покрытиям.
- 6.2.6 Транспортировать агрегат в темное время суток без габаритных световозвращателей и с неработающими габаритами.
- 6.2.7 Находится около прицепа агрегата в момент присоединения или отсоединения от него трактора.
- 6.3 Все работы, связанные с ремонтом и технически обслуживанием, производить при заглушенном двигателе трактора.
- 6.4 При транспортировании агрегата по дорогам с твердым покрытием скорость не должна превышать 15 км/ч. При дальних переездах по шоссейным дорогам рекомендуется агрегат транспортировать дополнительными средствами.
- 6.5 Для обеспечения надежности сцепных устройств следите за их креплением и, при необходимости, подтягивайте.
- 6.6 Ежесменно проводите проверку исправности сцепных устройств. Работа с неисправными устройствами не допускается.
- 6.7 При транспортировке и в работе обязательно блокируйте устройства соответствующими фиксаторами.
- 6.8 При операциях соединения рассоединения следите, чтобы люди не находились между трактором и агрегатом.
- 6.9 В местах присоединения агрегата к трактору обязательно установите страховочные устройства.
- 6.10 Если при проведении технического обслуживания требуется поднять ту или иную сторону агрегата, пользуйтесь домкратом грузоподъемностью не менее одной тонны, установленном на деревянной опоре размером не менее 300х200х60 мм.
- 6.11 После обкатки проверить затяжку подшипника опоры барабана, при необходимости подтянуть.

#### 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 7.1 Агрегат отгружается с предприятия-изготовителя в полусобранном виде.
- 7.2 Погрузку и выгрузку производить с помощью грузоподъемных средств. Строповку производить за места, обозначенные манипуляционными знаками (в виде цепочки). Запрещается производить строповку агрегата в собранном виде.

#### 8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- 8.1 По окончании рабочего сезона агрегат подготовьте к хранению.
- 8.2 Агрегат храните под навесом. При отсутствии навеса храните на открытой площадке с ровным и прочным покрытием, расположенной на незатапливаемом месте, имеющем уклон 2-3° для стока воды. На открытых площадках, обслуживаемых автокранами, автопогрузчиками минимальное расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м расстояние между рядами машин не менее 6м.
  - 8.3 Состояние агрегата при хранении проверяйте ежемесячно.
  - 8.4 Шины храните на складе с соблюдением следующих правил:
- 8.4.1 Шины храните на стеллажах в вертикальном положении, через 2-3 месяца хранения поворачивайте их, меняя точку опоры.
- 8.4.2 Помещение должно быть сухим, относительная влажность воздуха не должна превышать 50-60%.
  - 8.4.3 Температура воздуха должна быть в пределах от -5°C до +25°C.
- 8.4.4 Стеллажи с шинами располагайте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.
- 8.4.5 Не совмещайте хранение шин с горючими и смазочными материалами, химикатами и кислотами.
- 8.5 При установке на хранение и снятии с хранения соблюдайте правила по технике безопасности.

## 9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегата ИПО-4,5-02
- 9.2 К каждому агрегату должны быть приложены паспорт с гарантийным талоном, комплектовочная ведомость.

Комплектовочная ведомость представлена в таблице 9.1

Таблица 9.1

## Комплектовочная ведомость

No॒		о тал ведомоств	Количество
П.П	Наименование	Обозначение	ИПО-4,5-02
1	Рама	ЮВ-49.02.00.000	1
2	Ножевой барабан	ЮВ-33.01.00.000	1
3	Сница	ЮВ-49.03.00.000	1
4	Сница транспортная	ЮВ-49.02.04.000-01	1
5	Рамка опорная	ЮВ-49.05.00.000	1
6	Труба гидротрассы 1=4,5м		2
7	Гидроцилиндр	ГЦ-75х200	1
8	Палец крепления гидроцилиндра	d24x200	1
9	Палец крепления гидроцилиндра	d24x140	1
10	Палец крепления опорной рамки	d28x190	2
11	Палец крепления сницы	d38x170	2
12	Палец крепления транспортной сницы	d30x370	1
13	Палец фиксации сницы	d24x180	1
14	Шплинт пружинный d=4 мм		2
15	Штуцер		1
16	Дроссель		1
17	Шплинт пружинный d=6 мм		1
18	РВД 1=1,5 м		2
19	РВД 1=1 м		2
20	Колесо 6,5х10		2
21	Шплинт 6х50		1
22	Шплинт 4х40		7
23	Опора вала барабана	54-2-182	2
24	Фиксатор	ЮВ-05.07.00.000	1
25	Гайка М12		10
26	Растяжка		1
27	Стойка		1
28	Шайба М24		4
29	Болт М12х60		8
30	Гровер М12		8
31	Прижим		3
32	Шплинт 6х70		2
33	Палец растяжки	d22x80	2
34	Палец стойки	d16 г-образный	1

#### 10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие агрегата ИПО-4,5-02 требованиям технических условий на агрегат при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и монтажа, установленных настоящим паспортом.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации агрегата 12 календарных месяцев. Начало гарантийного срока исчисляется со дня начала эксплуатации, но не позже 12 месяцев с момента получения потребителем.
- 10.3 Удовлетворение претензий потребителя производится согласно с действующими нормативными документами.

## 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ИПО-4,5			ных остат	ков высокостебельных культур
государс		тандартов, действу		ательными требованиями нической документации и признан
		I	Іачальник	ОТК
	МП _	( личная подпись	)	(расшифровка подписи)
		20	_	

# ООО «Южный ветер»

# 347740, г. Зерноград, Ростовской области Ул. Шукшина, 1»д»

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

	(1111011	о, месяц, год выпуска)			
3					
<del></del>	(заво	одской номер)			
Агрегат государственны		соответствует	чертежам,	техническим	условиям,
	руется испра	вность агрегата			
•		, 10111 12 11201115	ob e momenta	nosty terrization	peomicaion.
М.П.				•	респтелент
·		оолер		•	peomicine
·				·	peomicine
М.П. 1	Контр			подпись	peomenem
М.П. 1	Контр	оолер		подпись	peomicine

подпись

## ДЛЯ ЗАМЕТОК